

For Smart Factory



Operating |
User |

MANUAL



MES^{3D}

ERP + MES + SCADA

Auto & S.I

User Manual MES

Table of Contents



I.	Receiving (Nhận hàng).....	Slide 3 > 10
II.	Put Away (Lưu kho).....	Slide 11 > 13
III.	Shipping (Giao hàng).....	Slide 14 > 24
IV.	Return (Trả hàng).....	Slide 25 > 26
V.	NG Stock (Tồn kho NG).....	Slide 27 > 34
VI.	Stock (Tồn kho).....	Slide 35 > 42

WMS-Material



Giải thích

I. Receiving (Nhận hàng)

Tạo nhận hàng

Các bước thực hiện:

1. Nhập nhà cung cấp
2. Nhập loại hình hoạt động
3. Nhập vị trí hướng dẫn liên quan nơi các liệu sẽ được dỡ xuống
4. Nhập ngày dự kiến cho liệu
5. Sau khi hoàn thành việc nhận nguyên liệu ngày nhận sẽ tự động cập nhật

Material Receiving / New

Vendor: Test Customer 1 Estimate Time Arrival: 02/29/2024 08:09:21 4

Operation Type: Jewel Park: Receiving 2 Received Date: 5

Total Demand Qty: 0.00

To: WH/Material/Input 3 Source Document

Operations

Item	Demand Qty...	Receive Qty	UoM	2Demand ...	2Receive	UoM
Add a line						

WMS-Material



Giải thích

I. Receiving (Nhận hàng)

Tạo nhận hàng

Các bước thực hiện:.

1. Nhập danh sách nguyên liệu nhận
2. Nhập số lượng của nguyên liệu nhận
3. Nhập số trọng lượng của nguyên liệu nhận
4. Người dùng có thể xóa cột họ cần xóa.
5. Nhấn nút xác nhận để xác nhận tạo lệnh tiếp nhận nguyên liệu mới (Thông tin trạng thái chuyển sang Draft -> Operation)

****Số lượng nhận:** Khi thao tác hoàn tất, giá trị tương ứng sẽ tự động được nhập.

Material Receiving / New

✓ Save ✗ Discard

Confirm Cancel

Draft Operation Done

Vendor: Test Customer Estimate Time Arrival: 02/29/2024 08:09:21

Operation Type: Jewel Park: Receiving Received Date:

Total Demand Qty: 0.00 Source Document:

To: WH/Material/Input

Item Operations

Item	Demand Qty...	Receive Qty UoM	2'Demand ...	2'Receive UoM
Wax resin A	100	0.00 g	0.00	0.00
Add a line				

WMS-Material



Giải thích

I. Receiving (Nhận hàng) Kiểm tra lô

Material Receiving / WH/IN/00012

EditCreate

PrintActionKnowSystem

2 / 13<>

Cancel

DraftOperationDone

VendorTest Customer

Estimate Time Arrival02/29/2024 08:09:21

Operation TypeJewel Park: Receiving

Received Date02/29/2024 08:18:49

Total Demand Qty2.00

Source Document

ToWH/Material/Input

ItemOperations

Item	To	Received Qty	Uom	2'Demand Qty	2'Received Qty	Uom	Lot Code	Status	Qc Form	
Wax resin A	WH/Material/Input	0.00	g	0.00	0.00			Not Yet	IQC Form	1 Lot

Add a line

- Các bước thực hiện:
- Nhấn nút lô để xuất lô cho nguyên liệu (được đánh số tự động theo quy định). -> Giải thích chi tiết ở trang sau

WMS-Material



Giải thích

Các bước thực hiện:

1. Đo trọng lượng của vật liệu đến bằng cân điện tử được liên kết (có thể nhập thủ công trực tiếp trên màn hình)
2. Nhập số lượng nguyên vật liệu nhận.
3. Nhập số lượng của lô
4. Nhấn nút Xác nhận để xuất lô nguyên liệu đã chọn theo hạng mục

I. Receiving (Nhận hàng)

Kiểm tra lô

Receiving x

Reference

WH/IN/00098

Purchase Order

Vendor

VSTHK

☐	Item	Demand Qty	Received Qty	UoM	2Demand Qty	2Receive	UoM	Qty per Lot	Lot Qty
☐	WaxResin	10,000.00	10,000.00	Input	g	1.00	1.00	pcs	10,000
									1

1

2

3

4

Confirm

Close

WMS-Material



Giải thích

I. Receiving (Nhận hàng)

Kiểm tra lô

Các bước thực hiện:

1. Bấm vào nút “Chi tiết lô” để xem lô.
2. Chỉ định mã lô được phát hành.
3. In nhãn bằng cách nhấn nút “In Nhãn”

Detailed Operations

Item

WaxResin

Demand

1,000.00 g

Quantity Done

1,000.00 / 1,000.00 g

	To	Lot Code	Received Weight	UoM	Received Qty	UoM
☐	WH/Material/Input	WaxResin-240607-VSTHK-QAVBX	1,000.00 g		100 pcs	

Save

Close

Print Labels

1/1

<

>

eration

Done

Vendor

VSTHK

Operation Type

Jpark: Material Receiving

Total Demand Qty

10,000.00

To

WH/Material/Input

Estimate Time Arrival

06/06/2024 08:15:29

Received Date

06/06/2024 08:26:35

Purchase Order

e.g. PO0032

Is Borrowed

☐

Item

Operations

Lot

IQC

Add a line

Lot Detail

WMS-Material



Giải thích

I. Receiving (Nhận hàng) Kiểm tra IQC

- Các bước thực hiện:
1. Nhấn nút “IQC” để kiểm tra IQC Lot

WMS

KPI

Material Warehouse

WIP Warehouse

FG Warehouse

Mold Warehouse

Silver Warehouse

Lot/Serial Number

1

3

Material Receiving / WH/IN/00097

Save

Discard

1/1

<

>

Cancel

Draft

Operation

Done

Vendor

VSTHK

Estimate Time Arrival

06/06/2024 08:15:29

Operation Type

Jpark: Material Receiving

Received Date

06/06/2024 08:26:35

Total Demand Qty

10,000.00

Purchase Order

e.g. PO0032

To

WH/Material/Input

Is Borrowed

☐

Item

Operations

1

Lot

IQC

Item	Demand Qty	Receive Qty	UoM	2Demand Qty	2Receive	UoM		
WaxResin	10,000.00	100,000.00	g	10.00	10.00	pcs	Lot Detail	
Add a line								

WMS-Material

Giải thích

Các bước thực hiện:

1. Nhấn nút danh sách nguyên liệu để chọn kết quả kiểm tra nhận vật liệu riêng lẻ
2. Chọn nhân viên kiểm tra, ngày kiểm tra và giá trị phán đoán kiểm tra cuối cùng
3. Bảng kiểm tra được chỉ định trong QMS được hiển thị.
4. Nhấp vào nút Gửi để xác nhận kết quả IQC

I. Receiving (Nhận hàng)

Kiểm tra IQC


Quality List

Item	Lot Code	QC Form	Status
☒ Wax resin A	WaxresinA-240229-TestCustomer-Q3QGI	IQC Form	Not Yet

Staff

Phan Thị Hòa

Date

29/02/24

Judgement

OK

QC Type	QC Process	QC Code	Method	Frequency	Input
XRAY	IQC for gold	Gold 18k 75%	Gold scope machine	Check All	OK
XRAY	IQC for gold	Gold 14k 58.5%	Gold scope machine	Check All	OK
Visual IQC	IQC for gold	Weight	Method IQC	Check All	OK
Visual IQC	IQC for gold	Quantity	Method IQC	Check All	OK
Visual IQC	IQC for gold	Material label information	By eyes	Check All	OK
Visual IQC	IQC for gold	Packaging & Label Appearance	By eyes	Check All	OK
Visual IQC	IQC for gold	Deform/Crack/Impurity/Missing Part	By eyes	Check All	OK
Visual IQC	IQC for gold	Others	By eyes	Check All	OK

SUBMIT

CLOSE

WMS-Material



Giải thích

I. Receiving (Nhận hàng) Hoàn thành nhận hàng

- Các bước thực hiện:
1. Nhấn nút hoàn thành nhận để hoàn thành lệnh nhận nguyên liệu

WMS

KPI

Material Warehouse

WIP Warehouse

FG Warehouse

Mold Warehouse

Silver Warehouse

Lot/Serial Number

Material Receiving / WH/IN/00097

Save

Discard

1 / 1

Complete Receiving

Cancel

Draft

Operation

Done

1

Vendor

VSTHK

Estimate Time Arrival

06/06/2024 08:15:29

Operation Type

Jpark: Material Receiving

Received Date

06/06/2024 08:26:35

Total Demand Qty

10,000.00

Purchase Order

e.g. PO0032

To

WH/Material/Input

Is Borrowed

☐

Item

Operations

Lot

Item	Demand Qty	Receive Qty	UoM	2Demand Qty	2Receive	UoM	
WaxResin	10,000.00	100,000.00	g	10.00	10.00	pcs	Lot Detail

Add a line

WMS-Material

II. Put away (Lưu kho) Lưu kho



Giải thích

- Các bước thực hiện:
1. Sau khi hoàn thành việc nhập kho sẽ tự động có phiếu cất

WMS KPI Material Warehouse WIP Warehouse FG Warehouse Mold Warehouse Silver Warehouse Lot/Serial Number									
Material PutAway									
+ Create Ready Search... Filters Group By Favorites 1-5 / 5									
	Reference	From	To	Contact	Scheduled Date	Source Document	Status	Created on	
☐	☆ WH/INT/00028	WH/Material/Input	WH/Material/Stock	VSTHK	Today	WH/IN/00097	Operation	06/06/2024 08:26:35	
☐	☆ WH/INT/00025	WH/Material/Input	WH/Material/Stock		17 days ago	P00017	Operation	05/20/2024 10:47:53	
☐	☆ WH/INT/00024	WH/Material/Input	WH/Material/Stock		23 days ago		Operation	05/17/2024 16:32:07	⚠
☐	☆ WH/INT/00011	WH/Material/Input	WH/Material/Stock		62 days ago	P00014	Operation	04/05/2024 14:43:55	
☐	☆ WH/INT/00001	WH/Input	WH/Material/Stock		70 days ago		Operation	03/28/2024 15:07:29	

WMS-Material



Giải thích

Các bước thực hiện:

* Tiếp tục trong tab "Hoạt động".

1. Vị trí nơi vật liệu sẽ được lưu trữ – Kệ và số thùng. được chỉ định.
2. Nhập trọng lượng để lưu
3. Nhập số lượng cần lưu.

II. Put away (Lưu kho)

Lưu kho

WMS KPI Material Warehouse WIP Warehouse FG Warehouse Mold Warehouse Silver Warehouse Lot/Serial Number

Material PutAway / WH/INT/00028

✓ Save ✕ Discard 1/5 < >

Complete PutAway Cancel Draft Operation Done

Operation Type

From

To

Item Operations

WH/Fac1/POL

WH/Fac1/PL

WH/Mold/RT/RT - 01 - 10

WH/Mold/RT/RT - 01 - 09

WH/Mold/RT/RT - 01 - 08

WH/Mold/RT/RT - 01 - 07

WH/Mold/RT/RT - 01 - 06

Search More...

Scheduled Date 06/06/2024 08:15:29

Source Document WH/IN/00097

Item	From	Code	Reserved	Done	UoM	2Demand Qty	2Receive	UoM
WaxResin	WH/Material/Input	WH/Material/Stock	100,000.00	0.00	g	10.00	0.00	pcs

Add a line

WMS-Material



Giải thích

II. Put away (Lưu kho) Hoàn thành lưu kho

- Cá bước thực hiện:
1. Nhấn nút hoàn thành lưu kho

WMS

KPI

Material Warehouse

WIP Warehouse

FG Warehouse

Mold Warehouse

Silver Warehouse

Lot/Serial Number

Material PutAway / WH/INT/00028

Save

Discard

1 / 5

Complete PutAway

Cancel

Draft

Operation

Done

1

Operation Type

Jpark: Material Put Away

Scheduled Date

06/06/2024 08:15:29

From

WH/Material/Input

Source Document

WH/IN/00097

To

WH/Material/Stock

Item

Operations

Item	From	To	Lot Code	Reserved	Done	UoM	2Demand Qty	2Receive	UoM
WaxResin	WH/Material/Input	WH/Material/Stock/Stock - 01 - 03	WaxResin-240606-VSTHK-2XBNH	100,000.00	100,000.00	g	10.00	10.00	pcs

Add a line

WMS-Material



Giải thích

III. Shipping (Giao hàng)

Tạo giao hàng

Các bước thực hiện:

1. Chọn loại công việc và vị trí nơi vật liệu sẽ được di chuyển.
2. Nhập thông tin tài liệu cần xuất kho.
3. Nhấn nút xác nhận để xác nhận

Material Shipping / WH/MS/00015

Edit Create Print Action KnowSystem 1/1 < >

Confirm Cancel Draft Operation Done

3

Operation Type Jewel Park: Material Shipping Scheduled Date 02/29/2024 08:53:32

From WH/Material/Shell/Bin_A01 1

To WH/Fac/Alloy

Item Operations

Item	Demand Qty	Shipping Qty	UoM	2Demand Qty	2Shipping Qty	Uom
Wax resin A 2	100	0.00	g	0.00	0.00	
Add a line						

WMS-Material



Giải thích

III. Shipping (Giao hàng)

Tách /Gộp

Các bước thực hiện:

1. Tiếp tục trong tap hoạt động”.
2. Trọng lượng còn lại được hiển thị trong mã lô của vật liệu đã chọn
3. Nếu cần, hãy nhấp vào nút “Tách/Hợp nhất lô” để chia/hợp nhất lô nguyên liệu.

WMS

KPI

Material Warehouse

WIP Warehouse

FG Warehouse

Mold Warehouse

Silver Warehouse

Lot/Serial Number

1

3

Material Shipping / WH/MS/00145

Edit

Create

Print

Action

7 / 7

<

>

Cancel

Draft

Operation

Done

Operation Type

Jpark: Material Shipping

Scheduled Date

06/06/2024 09:19:05

From

WH/Material/Stock

Source Document

To

WH/Fac1/Wax Tree

Item

Operations

2

Check

Split/Merge Lot

Complete

Item	Reserved Qty	Stock Qty	Shipping Qty	UoM	2Shipping Qty	Uom	From	To	Lot Code		
WaxResin	1,000.00	100,000.00	0.00	g	0.00	pcs	WH/Material/Stock/Stock - 01 - 03	WH/Fac1/Wax Tree	WaxResin-240606-VSTHK-2XBNH		
Add a line											

1

WMS-Material



Giải thích

III. Shipping (Giao hàng)

Tách /Gộp

Các bước thực hiện:

Tiếp tục trong tab tách.

1. Chọn mã lô để chia.
2. Hiện thị mã lô đã chọn.
3. Nhập trọng lượng để chia.
4. Nhập số lượng cần chia

Split/Merge Lot

SplitMerge

Lot Codes

WaxResin-240607-VSTHK-JR5H5

1

Split Weight

1000

3

Split Qty

1

4

Split

Product	Lot/Serial Number	From Location	Stock Weig...	UoM	Stock Qty	UoM	Status
WaxResin	WaxResin-240607-VSTHK-...	WH/Material/Stock/Stock -...	10,000.00	g	10.00	pcs	Confirmed

Confirm

Cancel

WMS-Material



Giải thích

III. Shipping (Giao hàng)

Tách / Gộp

Popup Title x

Split Merge

Lot Codes

WaxResin-240607-VSTHK-JR5H5

Split Weight

1,000

Split Qty

1

Split

1

Product	Lot/Serial Number	From Location	Stock Weight	UoM	Stock Qty	UoM	Status
WaxResin	WaxResin-240607-VSTHK-JR5H5	WH/Material/Stock/Stock - 01 - 03	9,000.00	g	9.00	pcs	Draft
WaxResin	WaxResin-240607-VSTHK-JR5H5-929807	WH/Material/Stock/Stock - 01 - 03	1,000.00	g	1.00	pcs	Draft

3

Confirm

Cancel

Các bước thực hiện:

* Tiến hành trong tab Tách.

1. Tách bằng cách nhấn nút “tách”.
2. Hiện thị các lô chia mới .
3. Xác nhận bằng cách nhấn nút “Xác nhận”

WMS-Material



Giải thích

III. Shipping (Giao hàng

Gộp / Tách

Các bước thực hiện:

* Tiến hành trong tab gộp

1. Chọn lô nguyên liệu để gộp.

Split/Merge Lot

Split

Merge

Lot Code

1

WaxResin-240606-VSTHK-2XBNH

WaxResin-240606-VSTHK-2XBNH-521047

Search

Merge

Product	Lot/Serial Number	From Location	Stock Qty	UoM	Status
Add a line					

Confirm

Cancel

WMS-Material



Giải thích

Các bước thực hiện:

* Tiến hành trong tab Gộp

1. Nhấn nút “Tìm kiếm”
2. Đánh dấu nhiều lô để gộp ở phía dưới.

III. Shipping (Giao hàng)

Gộp/ Tách lô

✖

Popup Title

×

Split

Merge

Lot Code

WaxResin-240606-VSTHK-2XBNH-521O47

Search

1

Merge

Product	Lot/Serial Number	From Location	Stock Qty	UoM	Status	
WaxResin	WaxResin-240606-VSTHK-2XBNH	WH/Material/Stock/Stock - 01 - 03	90,000.00	g	Confirmed	×
WaxResin	WaxResin-240606-VSTHK-2XBNH-521O47	WH/Material/Stock/Stock - 01 - 03	10,000.00	g	Confirmed	×
Add a line						

Confirm

Cancel

2

WMS-Material



Giải thích

III. Shipping (Giao hàng)

Gộp / Tách lô

Các bước thực hiện:

* Tiến hành trong tab Gộp

1. Nhấn nút “Gộp” để thực hiện gộp.
2. Hiện thị các lô đã gộp.
3. Xác nhận bằng cách nhấn nút “Xác nhận”

✖

Popup Title

✖

Split

Merge

Lot Code

Search

Merge

1

Product	Lot/Serial Number	From Location	Stock Qty	UoM	Status	
WaxResin	WaxResin-240606-VSTHK-2XBNH	WH/Material/Stock/Stock - 01 - 03	100,000.00	g	Draft	✖

Add a line

3

Confirm

Cancel

WMS-Material



Giải thích

III. Shipping (Giao hàng)

Kiểm tra lô

- Các bước thực hiện:
- Tiến hành trong tab Hoạt động.
1. Trọng lượng còn lại được hiển thị trong mã lô của vật liệu đã chọn.
 2. Nhập thông tin vận chuyển bằng cách nhấn nút “Kiểm tra”

WMS

KPI

Material Warehouse

WIP Warehouse

FG Warehouse

Mold Warehouse

Silver Warehouse

Lot/Serial Number

Material Shipping / WH/MS/00145

Edit

Create

Print

Action

7 / 7

<

>

Cancel

Draft

Operation

Done

Operation Type

Jpark: Material Shipping

Scheduled Date

06/06/2024 09:19:05

From

WH/Material/Stock

Source Document

To

WH/Fac1/Wax Tree

Item

Operations

2

Check

Split/Merge Lot

Complete

Item	Reserved Qty	Stock Qty	Shipping Qty	UoM	2Shipping Qty	Uom	From	To	Lot Code
WaxResin	1,000.00	100,000.00	0.00	g	0.00	pcs	WH/Material/Stock/Stock - 01 - 03	WH/Fac1/Wax Tree	WaxResin-240606-VSTHK-2XBNH
Add a line									

1

WMS-Material



Giải thích

Các bước thực hiện:

1. Nhập trọng lượng của vật liệu liên kết với cân điện tử.
2. Nhập số lượng vật liệu cần vận chuyển.
3. Xác nhận bằng cách nhấn nút “Xác nhận”.

III. Shipping (Giao hàng)

Kiểm tra lô

Shipping

Reference

Source Document

Vendor

WH/MS/00146

Item	Lot Code	From	To	Reserved Qty	1'st QTY	UoM	2Demand Qty	2st Qty
WaxResin	WaxResin-240606-VSTHK-2XBNH	WH/Material/Stock/Stock - 01 - 03	WH/Fac1/Wax Tree	1,000.00	0.00	Input g	1.00	0.00

3

Confirm

Close

1

2

WMS-Material



Giải thích

III. Shipping (Giao hàng)

Kiểm tra lô

WMS

KPI

Material Warehouse

WIP Warehouse

FG Warehouse

Mold Warehouse

Silver Warehouse

Lot/Serial Number

Material Shipping / WH/MS/00147

Save

Discard

1 / 1

Cancel

Draft

Operation

Done

Operation Type

Jpark: Material Shipping

Scheduled Date

06/06/2024 09:44:57

From

WH/Material/Stock

Source Document

To

WH/Fac1/Wax Tree

Item

Operations

Check

Split/Merge Lot

Complete

Item	Reserved Qty	Stock Qty	Shipping Qty	UoM	2Shipping Qty	Uom	From	To	Lot Code
WaxResin	10,000.00	100,000.00	10,000.00	g	1	1.00 pcs	WH/Material/Stock/Stock - 01 - 03	WH/Fac1/Wax Tree	WaxResin-240606-VSTHK-2XBNH

Add a line

- Các bước thực hiện:
1. Hiện thị số lượng lô hàng đã nhập trong cửa sổ “Kiểm tra”.
 2. Nếu không có vấn đề gì, hãy nhấp vào nút “Hoàn thành” để hoàn tất việc nhập liệu.

WMS-Material

III. Shipping (Giao hàng) Hoàn thành giao hàng



Giải thích

- Các bước tiến hành:
1. Bấm vào nút Hoàn tất nhận để hoàn tất lệnh nhận nguyên liệu

Material Shipping / WH/MS/00015

✓ Save

✕ Discard

1/1 < >

Complete Shipping

Cancel

Draft

Operation

Done

Operation Type

Jewel Park: Material Shipping

Scheduled Date

02/29/2024 08:53:32

From

WH/Material/Shelf/Bin_A01

Source Document

To

WH/Fac1/Wax Tree

Item

Operations

☐	Item	Reserved Qty	Stock Qty	Shipping Qty	UoM	2'Shipping Qty	Uom	From	To	Lot Code		
☐	Wax resin A	100	200	200 g		0.00		WH/Material/Shelf/Bin_A01	WH/Fac1/Wax Tree	WaxresinA-240229-TestCustomer-Q3QGI		

Add a line

Check

WMS-Material



Giải thích

IV. Return (Trả hàng)

Tạo trả hàng

Các bước thực hiện:

1. Chọn loại công việc và vị trí nơi vật liệu sẽ được di chuyển.
2. Nhập thông tin nguyên liệu cần trả
3. Nhấn Xác nhận để xác nhận

Material Return / WH/RET/00007

[Edit](#) [+ Create](#) [Print](#) [Action](#) 2 / 8 [<](#) [>](#)

[Confirm](#) [Cancel](#) [Draft](#) [Operation](#) [Done](#)

3 **WH/RET/00007**

☆

Operation Type	Jewel Park; Returns	1	Scheduled Date	16/02/2024 13:45:36
From	WH/Stock/Material		Return Date	
To	WH/Output		Source Document	

[Item](#) [Operations](#)

Item	Demand	UoM
MytestMaterial 2	100.00	Units
Add a line		

WMS-Material



Giải thích

IV. Return (Trả hàng)

Nguyên liệu trả

- Các bước thực hiện:
- Tiến hành trong tab Hoạt động.
1. Nhập trọng lượng vật liệu trả lại.
 2. Nhập số lượng vật liệu trả lại.
 3. Thực hiện bằng cách nhấn nút “Xác thực”..

WMS

KPI

Material Warehouse

WIP Warehouse

FG Warehouse

Mold Warehouse

Silver Warehouse

Lot/Serial Number

Material Return / WH/MR/00016

Save

Discard

1 / 1

Validate

Cancel

Draft

Operation

Done

☆ WH/MR/00016

Contact

VSTHK

Scheduled Date

06/06/2024 13:45:08

Operation Type

Jpark: Material Return

Return Date

06/06/2024 13:49:14

From

WH/Material/NG

Source Document

e.g. PO0032

To

Partner Locations/Vendors

Is Lend

☐

Item

Operations

Item	From	To	Lot Code	Reserved	Stock Qty	Received Weight	UoM	Received Qty	UoM
WaxResin	WH/Material/NG	Partner Locations/Vendors	WaxResin-240606-VSTHK-KRMYN	10,000.00	10,000.00	10,000.00 g		1.00	pcs

Add a line

1

2

WMS-Material



Giải thích

V. NG Stock (Tồn kho NG)

Xem hàng tồn kho NG

WMS											
KPI Material Warehouse WIP Warehouse FG Warehouse Mold Warehouse Silver Warehouse Lot/Serial Number											
NG Stock											
Product Search...											
Filters Group By Favorites 1-4 / 4											
Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped
Material Test (1)				0.00	5.00						
Material Test	WH/Material/NG	MaterialTest-24O416-silver-MDSH4		0.00	5.00	g	0.00	pcs	04/16/2024 14:33:39	14K	
18K Tem(Y) (28)				0.00	499.70						
WaxResin (1)				0.00	10,000.00						
WaxResin	WH/Material/NG	WaxResin-24O6O6-VSTHK-KRMYN		0.00	10,000.00	g	1.00	pcs	06/06/2024 10:42:55		
AU9999 (1)				0.00	50.00						
AU9999	WH/Material/NG	AU9999-24O412-Vendor-HFJVB		0.00	50.00	g	0.00	pcs	04/12/2024 09:47:13	18K	

Các bước thực hiện:

1. Xem liệu tồn kho NG

WMS-Material



Giải thích

V. NG Stock (Tồn kho NG)

Phân chia tồn kho phế liệu

NG Stock

Product Search...

1 selected Select all 36

Filters Group By Favorites

1-3 / 3

Print Action

☒	Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped
▶ 18K Tem(Y) (28)					0.00	499.70						
▼ WaxResin (1)					0.00	10,000.00						
☒	WaxResin	WH/Material/NG	WaxResin-24O611-FINJ-HOF6X		0.00	10,000.00	g	10.00	pcs	06/11/2024 08:13:11		
▶ AU9999 (1)					0.00	50.00						

Separate Lot

Split

Lot CodeWaxResin-24O611-FINJ-HOF6X

Split Weight1000

Split Quantity1

Product	Lot/Serial Number	From Location	Stock Weight	UoM	Stock Qty	UoM	Status	
WaxResin	WaxResin-24O611-FINJ-HOF6X	WH/Material/NG	10,000.00	g	10.00	pcs	Confirmed	

Split

Confirm

Close

- Các bước thực hiện:
1. Chọn đánh dấu ô bên trái của liệu mà bạn muốn tách .
 2. Nhấn nút “ Tách” hiện thị trong menu khi ô đánh dấu được chọn để hiện thị cửa sổ chia nhỏ.
 3. Nhập trọng lượng lô hàng cần chia.
 4. Nhập số lượng lô cần chia.

WMS-Material



Giải thích

V. NG Stock (Tồn kho NG)

Phân chia tồn kho phế liệu

Popup Title

Split

Lot Code

WaxResin-24O611-FINJ-HOF6X

Split Weight

1,000.00

Split Quantity

1.00

Product	Lot/Serial Number	From Location	Stock Weight	UoM	Stock Qty	UoM	Status
WaxResin	WaxResin-24O611-FINJ-HOF6X	WH/Material/NG	9,000.00 g		9.00	pcs	Draft
WaxResin	WaxResin-24O611-FINJ-HOF6X-752484	WH/Material/NG	1,000.00 g		1.00	pcs	Draft

Split

Confirm

Close

NG Stock

Product

Search...

Filters

Group By

Favorites

1-3 / 3

Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped
18K Tem(Y) (28)				0.00	499.70						
WaxResin (2)				0.00	10,000.00						
WaxResin	WH/Material/NG	WaxResin-24O611-FINJ-HOF6X		0.00	9,000.00 g		9.00	pcs	06/11/2024 08:13:11		
WaxResin	WH/Material/NG	WaxResin-24O611-FINJ-HOF6X-752484		0.00	1,000.00 g		1.00	pcs	06/11/2024 08:19:48		
AU9999 (1)				0.00	50.00						

- Các bước thực hiện:
- Tách bằng cách nhấn nút “tách” button
 - Hiện thị thông tin lô được phân chia
 - Xác nhận bằng cách nhấn nút “Xác nhận”..
 - Hiện thị thông tin lô được phân chia trong cửa sổ danh sách

WMS-Material



Giải thích

V. NG Stock (Tồn kho)

Phân chia tồn kho phế liệu

NG Stock

SplitMergeRecastScrapPrint Labels2 selectedSelect all 31

Product Search...FiltersGroup ByFavorites1-3 / 3

PrintAction

✓	Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped
▶	18K Tem(Y) (28)				0.00	499.70						
▼	WaxResin (2)				0.00	10,000.00						
✓	WaxResin	WH/Material/NG	WaxResin-240611-FINJ-HOF6X		0.00	9,000.00	g	9.00	pcs	06/11/2024 08:13:11		
✓	WaxResin	WH/Material/NG	WaxResin-240611-FINJ-HOF6X-752484		0.00	1,000.00	g	1.00	pcs	06/11/2024 08:19:48		
▶	AU9999 (1)				0.00	50.00						

Merge Lot

Merge

Lot code to MergeWaxResin-240611-FINJ-HOF6X3

Product	Lot/Serial Number	From Location	Stock Weight	UoM	Stock Qty	UoM	Status	
WaxResin	WaxResin-240611-FINJ-HOF6X	WH/Material/NG	9,000.00	g	9.00	pcs	Confirmed	
WaxResin	WaxResin-240611-FINJ-HOF6X-752484	WH/Material/NG	1,000.00	g	1.00	pcs	Confirmed	

MergeConfirmCancel

Các bước thực hiện:

1. Chọn ô bên trái của nguyên liệu mà bạn muốn gộp.
2. Nhấn nút “gộp” trong menu hiển thị khi ô được chọn hiển thị cửa sổ gộp.
3. Lựa chọn lô vật liệu sau sáp nhập sẽ được gộp.

WMS-Material



Giải thích

V. NG Stock (Tồn kho NG)

Phân chia tồn kho phế liệu

Merge Lot ×

Merge

Lot code to Merge

WaxResin-24O611-FINJ-HOF6X

Product	Lot/Serial Number	From Location	Stock Weight	UoM	Stock Qty	UoM	Status	
WaxResin	WaxResin-24O611-FINJ-HOF6X	WH/Material/NG	10,000.00 g		10.00		Draft	

Merge

Confirm

Cancel

123

NG Stock Product × Search... Q

Filters

Group By

Favorites

1-3 / 3

<

>

☐	Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped
	▶ 18K Tem(Y) (28)				0.00	499.70						
	▼ WaxResin (1)				0.00	10,000.00						
☐	WaxResin	WH/Material/NG	WaxResin-24O611-FINJ-HOF6X		0.00	10,000.00 g		10.00	pcs	06/11/2024 08:13:11		
	▶ AU9999 (1)				0.00	50.00						

4

Các bước thực hiện:

1. Nhấn nút “gộp” thực hiện.
2. Hiện thị thông tin đã gộp
3. Xác nhận bằng cách nhấn nút “Xác nhận”.
4. Hiện thị thông tin lô đã gộp trong cửa sổ danh sách....

WMS-Material



Giải thích

Các bước thực hiện:

1. Chọn ô kiểm ở bên trái của vật liệu bị lỗi vàng/bạc sẽ được đúc lại.
2. Tiếp tục bằng cách nhấn nút “đúc lại” trong menu hiển thị khi ô kiểm được chọn..
3. Xác nhận bằng cách nhấn nút “Xác nhận”.
4. Hiển thị danh sách tài liệu đã được phê duyệt với MES > MMS > Danh sách gửi lại

V. NG Stock (Tồn kho)

Tính lại hàng tồn kho nguyên liệu vàng/bạc bị lỗi

WM

3

Confirm

Cancel

NG Stock

Split

Merge

Recast

Scrap

Print Labels

1 selected

Print

Action

Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped
Material Test (1)				0.00	5.00						
18K Tem(Y) (28)				0.00	499.70						
☒	18K Tem(Y)	WH/Material/NG	18K Tem - MO/OO224 - 1.0 - 10.0 - 24/04/05 - 001	0.00	1.00	g	0.00	pcs	04/05/2024 14:20:11	18K	
☐	18K Tem(Y)	WH/Material/NG	18K Tem - 10.0g- 10pcs- 240409 - 001	0.00	10.00	g	0.00	pcs	04/09/2024 08:29:18	18K	

MES

KPI

PMS

QMS

MMS

Repair

Scrap

Process

Closing Report

Lot/Serial Number

Recasting List

Search...

Filters

Group By

Favorites

1-80 / 126

Return Type...	Created on	Process	Line	Step	Type...	Product	Lot	Quantity	From
Stock	06/06/2024 15:17:57				18K	18K Tem(Y)	18K Tem - MO/OO224 - 1.0 - 10.0 - 24/04/05 - 001	1.00	WH/Material/NG

4

WMS-Material



Giải thích

Các bước thực hiện:

1. Đánh dấu vào ô bên trái của vật liệu bạn muốn loại bỏ..
2. Tiếp tục bằng cách nhấn nút “phế liệu” trong menu hiển thị khi hộp kiểm được chọn..
3. Thực hiện bằng cách nhấn nút “Xác nhận” trong cửa sổ cảnh báo..
4. Xóa liệu khỏi thông tin kho NG.

V. NG Stock (Tồn kho NG)

Loại bỏ hàng tồn kho vật liệu bị lỗi

Confirm

This will scrap all selected records. Do you want to continue?

Confirm

Cancel

3

WMS	KPI	Material Warehouse	WIP Warehouse	FG Warehouse	Mold Warehouse	Silver Warehouse	Lot/Serial Number						
NG Stock													
Split Merge Recast Scrap Print Labels 1 selected → Select all 39 Print Action													
Product Search... Q Filters Group By Favorites 1-3 / 3 < >													
☒	Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped	
▼ Material Test (1)													
☒	Material Test	WH/Material/NG	MaterialTest-24Q416-silver-MDSH4		0.00	5.00	g	0.00	pcs	04/16/2024 14:33:39	14K		
▶ 18K Tem(Y) (28)													
▶ AU9999 (1)													

1

2

WMS	KPI	Material Warehouse	WIP Warehouse	FG Warehouse	Mold Warehouse	Silver Warehouse	Lot/Serial Number						
NG Stock													
Product Search... Q Filters Group By Favorites 1-2 / 2 < >													
☐	Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped	
▶ 18K Tem(Y) (28)													
▶ AU9999 (1)													

4

WMS-Material



Giải thích

Các bước thực hiện:

1. Chọn ô ở bên trái vật liệu bạn muốn in nhãn.
2. In bằng cách nhấn nút “In Nhãn” trong menu được hiển thị khi hộp kiểm được chọn.

V. NG Stock (Tồn kho NG)

In Label

WMS

KPI

Material Warehouse

WIP Warehouse

FG Warehouse

Mold Warehouse

Silver Warehouse

Lot/Serial Number

NG Stock

Product

Search...

Split

Merge

Recast

Scrap

Print Labels

1 selected

Select all 29

Print

Action

1

Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped
18K Tem(Y) (28)				0.00	499.70						
AU9999 (1)				0.00	50.00						
☒	AU9999	WH/Material/NG	AU9999-240412-Vendor-HFJVB	0.00	50.00	g	0.00	pcs	04/12/2024 09:47:13	18K	☐

WMS-Material



Giải thích

VI. Stock (Tồn kho)

Xem tồn kho liệu

Các bước thực hiện:

- 1. Xem nguyên liệu

WMS

KPI

Material Warehouse

WIP Warehouse

FG Warehouse

Mold Warehouse

Silver Warehouse

Lot/Serial Number

Material Stock

Material

Product

Search...

Filters

Group By

Favorites

1-21 / 21

Product	Location	Lot/Serial Numbe...	Package	Available Q...	On Hand Q...	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped...
SEMI-18K-W-GOLDTREE-CAS_TRE-20240521093950 (1)				0.00	1.00						
SEMI-HC-585-E-18K-3.98GR-W-58-O.38CT (1)				0.00	5.00						
HC-586-E-18K-4.17GR-W-50-O.36CT (5)				0.00	5.00						
WAX RESIN CCC (1)				0.00	100.00						
SEMI-HC-070(6.5)-18K-W-2.10GR-120-FIN 2 (1)				0.00	1.00						
SEMI-BP-T2C-3.5-18K-7.69GR-W-F-8-1.2CT-POL 1 (1)			1	1.00	1.00						
SEMI-18K-W-GOLDTREE-CAS_TRE-20240510152342 (1)				1.00	1.00						
TEST123 (1)				1.00	1.00						
Material Test (3)				0.00	6.00						
SEMI-18K-W-GoldTree-WAX-20240405140102 (1)				0.00	1.00						
TE-193-1.5-3.5cm-18K-3.2gr-W-32-O.42CT (1)				10.00	10.00						
SEMI-TBC-900-3.0-7.00inch-18K-W-9.59gr-F-40-4CT-POL 1 (1)				10.00	10.00						
ALY-FLEXIA162-18K-W (1)				4,500.00	5,000.00						

WMS-Material



Giải thích

Các bước thực hiện :

1. Chọn ô ở bên trái tài liệu bạn muốn chia.
2. Nhấn nút “Tách” trong menu hiển thị khi ô được chọn để hiển thị cửa sổ chia nhỏ..
3. Nhập trọng lượng lô hàng cần chia..
4. Nhập số lượng lô cần chia.

VI. Stock (Tồn kho)

Phân chia liệu tồn kho

Material Stock

SplitMergeRecastScrapPrint Labels1 selected

PrintAction

MaterialProductSearch...

FiltersGroup ByFavorites

1-21 / 21

Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped...
ALY-FLEXIA162-18K-W (1)				4,500.00	5,000.00						
18K-W-GoldBar (1)				100.00	100.00						
CA - P - 0.35 - 2.1lg - Gem - 18K (2)				0.00	20.00						
18K W Cutting Plate T4C3 (2)				200.00	200.00						
☒ 18K W Cutting Plate T4...	WH/Material/Stock	18K W Cutting Plate T4C3-...		100.00	100.00	g	100.00	pcs	04/10/2024 09:17:06	18K	
☐ 18K W Cutting Plate T4...	WH/Material/Stock	18K W Cutting Plate T4C3-...		100.00	100.00	g	1,000.00	pcs	04/15/2024 09:30:04	18K	

Separate Lot

Split

Lot Code

18K W Cutting Plate T4C3-FIN 2-200g-2000pcs-240410-001

Split Weight

103

Split Quantity

104

Product	Lot/Serial Number	From Location	Stock Weight	UoM	Stock Qty	UoM	Status
18K W Cutting Plate T4C3	18K W Cutting Plate T4C3-FIN 2-200g-2000pcs-240410-001	WH/Material/Stock	100.00	g	100.00	pcs	Confirmed

Split

Confirm

Close

WMS-Material



Giải thích

VI. Stock (Tồn Kho)

Phân chia liệu tồn kho

Popup Title

Split

Lot Code

18K W Cutting Plate T4C3-FIN 2-200g-2000pcs-240410-001

Split Weight

10.00

Split Quantity

10.00

Product	Lot/Serial Number	From Location	Stock Weight	UoM	Stock Qty	UoM	Status
18K W Cutting Plate T4C3	18K W Cutting Plate T4C3-FIN 2-200g-2000pcs-240410-001	WH/Material/Stock	90.00 g		90.00	pcs	Draft
18K W Cutting Plate T4C3	18K W Cutting Plate T4C3-FIN 2-200g-2000pcs-240410-001-962191	WH/Material/Stock	10.00 g		10.00	pcs	Draft

Split

1

Confirm

3

Close

Material Stock

Material

Product

Search...

Filters

Group By

Favorites

1-21 / 21

Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped...
ALY-FLEXIA162-18K-W (1)				4,500.00	5,000.00						
18K-W-GoldBar (1)				100.00	100.00						
CA - P - 0.35 - 2.1lg - Gem - 18K (2)				0.00	20.00						
18K W Cutting Plate T4C3 (3)				200.00	200.00						
☐ 18K W Cutting Plate T4...	WH/Material/Stock	18K W Cutting Plate T4C3-...		90.00	90.00	g	90.00	pcs	04/10/2024 09:17:06	18K	
☐ 18K W Cutting Plate T4...	WH/Material/Stock	18K W Cutting Plate T4C3-...		100.00	100.00	g	1,000.00	pcs	04/15/2024 09:30:04	18K	
☐ 18K W Cutting Plate T4...	WH/Material/Stock	18K W Cutting Plate T4C3-...		10.00	10.00	g	10.00	pcs	06/11/2024 08:55:47	18K	

- Các bước thực hiện:
1. Chia bằng cách nhấn nút chia.
 2. Hiện thị thông tin lô được phân chia.
 3. Xác nhận bằng cách nhấn nút “Xác nhận”
 4. Hiện thị thông tin lô được phân chia trong cửa sổ danh sách

WMS-Material



Giải thích

VI. Stock (Tồn kho)

Phân chia liệu tồn kho

Material Stock

MaterialProductSearch...

FiltersGroup ByFavorites

1-21 / 21

SplitMergeRecastScrapPrint Labels2 selected

PrintAction

Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped...
18K-W-GoldBar (1)				100.00	100.00						
CA - P - 0.35 - 2.11g - Gem - 18K (2)				0.00	20.00						
18K W Cutting Plate T4C3 (3)				200.00	200.00						
☒	18K W Cutting Plate T4...	WH/Material/Stock	18K W Cutting Plate T4C3-...	90.00	90.00	g	90.00	pcs	04/10/2024 09:17:06	18K	
☒	W Cutting Plate T4...	WH/Material/Stock	18K W Cutting Plate T4C3-...	100.00	100.00	g	1,000.00	pcs	04/15/2024 09:30:04	18K	
☒	18K W Cutting Plate T4...	WH/Material/Stock	18K W Cutting Plate T4C3-...	10.00	10.00	g	10.00	pcs	06/11/2024 08:55:47	18K	

Merge Lot

Merge

Lot code to Merge

18K W Cutting Plate T4C3-FIN 2-200g-2000pcs-240410-001

Product	Lot/Serial Number	From Location	Stock Weight	UoM	Stock Qty	UoM	Status
18K W Cutting Plate T4C3	18K W Cutting Plate T4C3-FIN 2-200g-2000pcs-240410-001	WH/Material/Stock	90.00	g	90.00	pcs	Confirmed
18K W Cutting Plate T4C3	18K W Cutting Plate T4C3-FIN 2-200g-2000pcs-240410-001-962191	WH/Material/Stock	10.00	g	10.00	pcs	Confirmed

Merge

Confirm

Cancel

Các bước thực hiện :

- Chọn hộp kiểm ở bên trái của tài liệu bạn muốn gộp.
- Nhấn nút “gộp” trong menu hiển thị khi hộp kiểm được chọn để hiển thị cửa sổ gộp.
- Lựa chọn lô vật liệu sau gộp sẽ được gộp.

WMS-Material



Giải thích

VI. Stock (Tồn kho)

Phân chia liệu tồn kho

Merge Lot

Merge

Lot code to Merge

18K W Cutting Plate T4C3-FIN 2-200g-2000pcs-240410-00

Product	Lot/Serial Number	From Location	Stock Weight	UoM	Stock Qty	UoM	Status
18K W Cutting Plate T4C3	18K W Cutting Plate T4C3-FIN 2-200g-2000pcs-240410-00	WH/Material/Stock	100.00	g	100.00		Draft

Merge

Confirm

Cancel

Material Stock

Material

Product

Search...

Filters

Group By

Favorites

1-21 / 21

Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped...
SEMI-TBC-900-3.0-7.00inch-18K-W-9.59gr-F-40-4CT-POL 1 (1)				10.00	10.00						
ALY-FLEXIA162-18K-W (1)				4,500.00	5,000.00						
18K-W-GoldBar (1)				100.00	100.00						
CA - P - 0.35 - 2.1lg - Gem - 18K (2)				0.00	20.00						
18K W Cutting Plate T4C3 (2)				200.00	200.00						
18K W Cutting Plate T4...	WH/Material/Stock	18K W Cutting Plate T4C3-...		100.00	100.00	g	100.00	pcs	04/10/2024 09:17:06	18K	
18K W Cutting Plate T4...	WH/Material/Stock	18K W Cutting Plate T4C3-...		100.00	100.00	g	1,000.00	pcs	04/15/2024 09:30:04	18K	

- Các bước thực hiện:
1. Bấm vào nút “Gộp” để thực hiện.
 2. Hiện thị thông tin lô đã gộp.
 3. Xác nhận bằng cách nhấn nút “Xác nhận”
 4. Hiện thị thông tin lô đã hợp nhất trong cửa sổ danh sách

WMS-Material



Giải thích

Các bước thực hiện:

1. Chọn ô ở bên trái vật liệu vàng/bạc mà bạn muốn đúc lại
2. Tiếp tục bằng cách nhấn nút “đúc lại” trong menu hiển thị khi ô được chọn..
3. Xác nhận bằng cách nhấn nút “Xác nhận”.
4. Hiển thị danh sách liệu đã được phê duyệt với MES > MMS > Danh sách gửi lại..

VI. Stock (Tồn kho)

Kho Nguyên liệu đúc lại

WMS

KPI

Confirm 3

Cancel

Material Stock

Split

Merge

Recast 2

Scrap

Print Labels

1 selected

Print

Action

Product

Location

Lot/Serial Number

Package

Available Quantity

On Hand Quantity

Unit of Measure

2nd Quantity

2nd Uom

Created on

Main type

Scraped...

1E-183-1.3-3.5cm-18K-W-32-U.42C 1 (1)

10.00

10.00

SEMI-TBC-900-3.0-7.00inch-18K-W-9.59gr-F-40-4CT-POL 1 (1)

10.00

10.00

ALY-FLEXIA162-18K-W (2)

4,500.00

5,000.00

ALY-FLEXIA162-18K-W-240404-DCL-...

4,490.00

4,990.00

g

-100

pcs

04/04/2024 10:28:57

ALY-FLEXIA162-18K-W-240404-DCL-...

10.00

10.00

g

100

pcs

06/11/2024 09:14:45

MES

KPI

PMS

QMS

MMS

Repair

Scrap

Process

Closing Report

Lot/Serial Number

Recasting List

Search...

Filters

Group By

Favorites

Return Type...

Created on

Process

Line

Step

Type...

Product

Lot

Quantity

From

Stock

06/11/2024 09:16:53

ALY-FLEXIA162-18K-W

ALY-FLEXIA162-18K-W-2404...

10.00

WH/Material/Stock

WMS-Material



Giải thích

Các bước thực hiện:

1. Đánh dấu vào ô bên trái của liệu bạn muốn loại bỏ.
2. Tiến hành bằng cách nhấn nút “phế liệu” trong menu hiển thị khi hộp kiểm được chọn.
3. Thực hiện bằng cách nhấn nút “Xác nhận” trong cửa sổ cảnh báo.
4. Xóa liệu khỏi thông tin tồn kho.

VI. Stock (Tồn kho)

Loại bỏ hàng tồn kho vật liệu bị lỗi

Confirm

This will scrap all selected records. Do you want to continue?

Confirm Cancel

Material Stock

Split Merge Recast Scrap Print Labels 1 selected

Material Product Search...

Filters Group By Favorites

1-21 / 21

Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped...
TEST123 (2)				1.00	1.00						
☒	TEST123	WH/Material/Sto...	TEST123-Ig-1pcs-240514-VN-001	0.50	0.50	g	1.00	pcs	05/29/2024 17:08:49		
☐	TEST123	WH/Material/Sto...	TEST123-Ig-1pcs-240514-VN-001-472...	0.50	0.50	g	0.00	pcs	06/06/2024 14:34:44		

Material Stock

Material Product Search...

Filters Group By Favorites

1-21 / 21

Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped...
TEST123 (1)				0.50	0.50						
☐	TEST123	WH/Material/Sto...	TEST123-Ig-1pcs-240514-VN-001-472...	0.50	0.50	g	0.00	pcs	06/06/2024 14:34:44		

WMS-Material



Giải thích

VI. Stock (Tồn kho)

In Nhãn

WMS

KPI

Material Warehouse

WIP Warehouse

FG Warehouse

Mold Warehouse

Silver Warehouse

Lot/Serial Number

Material Stock

Split

Merge

Recast

Scrap

Print Labels

1 selected

Print

Action

Material

Product

Search...

Filters

Group By

Favorites

1-21 / 21

<

>

☐	Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on	Main type	Scraped...
☐	SEMI-18K-W-GoldTree-WAX-20240405140102 (1)				0.00	1.00						
☐	TE-193-1.5-3.5cm-18K-3.2gr-W-32-0.42CT (1)				10.00	10.00						
☐	SEMI-TBC-900-3.0-7.00inch-18K-W-9.59gr-F-40-4CT-POL 1 (1)				10.00	10.00						
☐	ALY-FLEXIA162-18K-W (2)				4,490.00	5,000.00						
☐	18K-W-GoldBar (1)				100.00	100.00						
☐	CA - P - 0.35 - 2.11g - Gem - 18K (2)				0.00	20.00						
☐	18K W Cutting Plate T4C3 (2)				200.00	200.00						
☒	18K W Cutting Plate T4...	WH/Material/Sto...	18K W Cutting Plate T4C3-FIN 2-2...		100.00	100.00	g	100.00	pcs	04/10/2024 09:17:06	18K	
☐	18K W Cutting Plate T4...	WH/Material/Sto...	18K W Cutting Plate T4C3-FIN 2-10...		100.00	100.00	g	1,000.00	pcs	04/15/2024 09:30:04	18K	

Các bước thực hiện:

1. Chọn ô ở bên trái vật liệu bạn muốn in nhãn.
2. In bằng cách nhấn nút “In Nhãn” trong menu được hiển thị khi hộp kiểm được chọn..



Thank you for using

For Smart Factory

MES 3D

ERP + MES + SCADA